キーボード・ボックス

TANACOM－1　I/Oユニット 甦り09'

原型設計　・・・　1978年　6月
増強設計　・・・　1980年　5月
甦り事業　・・・　2009年　9月



※　ネットを観ると555の無安定発信回路が違う
ようなので改修した（綺麗な音になる） in 2009'

Copyright c 2011 Rituo Tanaka All Rights Reserved.